

Opis dostępności architektonicznej Gmachu Starego Technologicznego Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej


Wrzesień 2023

Budynek Gmachu Starego Technologicznego Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa.

W budynku znajdują się:

- Sekretariat,
- Biura pracowników
- Hala technologiczna
- Filia Biblioteki Głównej Biblioteka Terenu Południowego
- Sale wykładowe
- Laboratoria

[Ten opis dostępności architektonicznej nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie stanu istniejącego obiektu, jego wyposażenia, poziomu dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane odwiedzającym]



Zdjęcie 1 - Widok wejścia przy ulicy Narbutta 86.

Spis treści

1. Opis sposobu dojścia lub dojazdu	4
• Pieszo	4
• Pociągiem.....	4
• Autobusem / Tramwajem / Metrem	4
• Samochodem.....	5
• Taksówką	5
• Rowerem / hulajnogą	5
2. Wejście do budynku i obszar kontroli	6
• Schody.....	9
3. Komunikacja wewnętrzna w budynku.....	9
• Windy.....	9
4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).....	9
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.....	9
7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)	10
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.....	10
8. Pomieszczenia sanitarne	10
9. Pomieszczenia: sale audytorjne, sekretariat, biblioteka, inne kluczowe miejsca dla budynku	10
• Pomieszczenia dydaktyczne – sale wykładowe, laboratoria oraz hala produkcyjna	10
• Pomieszczenia administracyjne.....	10
• Biblioteka	10
• Inne pomieszczenia: bufet.....	10
• Pomieszczenia techniczne	10
10. Ewakuacja z budynku	10

1. Opis sposobu dojścia lub dojazdu

Budynek znajduje się na przy ulicy Narbutta 86, wejście znajduje się za bramą.

- **Pieszo**

Budynek znajduje się przy ul. Narbutta, do której można dość od ul. Św. A. Boboli, lub Al. Niepodległości. Dojście do budynku ul. Narbutta jest zwężane poprzez wyznaczone miejsca parkingowe, trawniki różnej szerokości, niewłaściwie zaparkowane samochody, motocykle, potykacze typu kosze na śmieci, donice, słupki parkingowe.

- **Pociągiem**

W pobliżu Gmachu Starego Technologicznego nie zlokalizowano stacji kolejowej.

- **Autobusem / Tramwajem / Metrem**

Najbliższe przystanki autobusowe znajduje się na ul. A.J. Madalińskiego: 130 kierunek Wilanów, 138 kierunek Utrata, 168 kierunek Witolin, 119 kierunek Wiśniowa Góra, 130 kierunek Rakowiecka - Sanktuarium, 138 kierunek Bokserska, 168 kierunek Spartańska.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Św. A. Boboli: Rakowiecka- Sanktuarium z liniami 1 Zajezdnia Mokotów, 7 Zajezdnia Mokotów, 15 Zajezdnia Mokotów, 17 PKP Służew, 25 Zajezdnia Mokotów, 41 PKP Służew, oraz z liniami 17 Winnica, 41 Żerań Wschodni. Wejście na przystanki tramwajowe poprzedza przejście dla pieszych na ul. Św. A. Boboli, przejście nie posiada sygnalizacji dźwiękowej.



Zdjęcie 2 Przystanek tramwajowy Rakowiecka -Sanktuarium 04

Stacja metra Pole Mokotowskie oddalano jest o ok. 1km od Gmachu Wydziału SiMR, znajduje się na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul. Rakowiecką. Winda do metra znajduje się przy Al. Niepodległości od strony przystanku autobusowego Metro Pole Mokotowskie 01. Jest to zewnętrzna winda osobowa z dojazdem na poziom przejścia podziemnego. Dojazd na peron stacji metra możliwy jest przez kolejną windę znajdującą się przy bramkach kontrolnej biletowej.

- **Samochodem**

Najbliższe miejsca postojowe dla aut zlokalizowane są wzdłuż ul. Narbutta. W odległości ok 100m od wejścia do Gmachu znajdują się dwa miejsca do parkowania samochodów przez osoby z niepełnosprawnością. Niebieskie koperty są usytuowane równoległe do osi jezdni, miejsca są dobrze oznakowane i widoczne.



Zdjęcie 3 Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Narbuta 84.

- **Taksówką**

Najbliższy postój dla taksówek zlokalizowany jest na ul. Narbutta 56-60, ok 600 m od Gmachu.

- **Rowerem / hulajnogą**

Nieopodal przed Gmachem Samochodów i Ciągników znajduje się parking rowerowy oraz miejsce gdzie można zostawić hulajnogę. Najbliższa stacja dokująca dla rowerów miejskich znajduje się na rogu ul. Św. Boboli i Rakowieckiej ok 500 m od wejścia głównego do budynku.

2. Wejście do budynku i obszar kontroli


Główne drzwi wejściowe znajdują się od ulicy Narbutta 86. Przed wejściem znajduje się półstosunek. W środku znajdują się wewnętrzne schody na pół piętro. Drzwi są dwuskrzydłowe, wąskie i ciężkie. Schodów wewnętrznych nie można ominąć za pomocą podnośnika.




Zdjęcie 4 Wejście do budynku – drzwi dwuskrzydłowe, w przedsionku znajdują się schody bez możliwości pokonania za pomocą podnośnika.

Po wejściu schodami na półpiętro, na wprost znajduje się recepcja. Recepcja z podwyższoną ladą. Na tym samym poziomie znajdują się również sale wykładowe, laboratoria oraz hala. W hali odbywają się zajęcia praktyczne. Szatnia oraz bufet znajdują się w piwnicy, na piętrze -1. Na piętrze pierwszym znajdują się laboratoria, sale wykładowe oraz pokoje administracyjne. Na drugim piętrze znajduje się Filia Biblioteki Głównej Biblioteka Terenu Południowego. Osoby z niepełnosprawnością ruchu mają utrudniony dostęp do biblioteki, ponieważ w budynku nie ma windy. Jest możliwość, aby bibliotekarz dyżurujący dostarczył książki we wskazane miejsce na parterze budynku. Na trzecim piętrze znajdują się pokoje pracownicze oraz dwie


sale wykładowe. Na piętrze czwartym znajdują się laboratoria oraz serwerownia. Obszar kontroli obejmuje pomieszczenia administracyjne. Wejście za pomocą kart. Czytniki do kart znajdują się po prawej stronie drzwi.




Zdjęcie 5 Recepcja na półpiętrze i widok na korytarz.



Zdjęcie 6 Hala produkcyjna i przykładowa sala wykładowa.



Zdjęcie 7 Biblioteka



Zdjęcie 8 Biblioteka.

3. Komunikacja wewnętrzna w budynku

- **Schody**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe – główna oraz boczna ewakuacyjna. Na schodach brak oznaczeń kontrastowych. Poręcz jednostronna. Schodów nie można ominąć za pomocą windy.



Zdjęcie 9 Schody wewnętrzne – główne.

- **Windy**

W budynku nie ma windy ani urządzeń do komunikacji pionowej np. podnośników.

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku oraz innych udogodnień do komunikacji słownej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

7. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak dostępu do tłumacza języka migowego.

6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Budynek nie posiada oznakowania ani napisów w alfabeci Braille'a.

8. Pomieszczenia sanitarne

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

9. Pomieszczenia: sale audytoryjne, sekretariat, biblioteka, inne kluczowe miejsca dla budynku

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- **Pomieszczenia dydaktyczne** – sale wykładowe, laboratoria oraz hala produkcyjna
- **Pomieszczenia administracyjne**
- **Biblioteka**
- **Inne pomieszczenia:** bufet
- **Pomieszczenia techniczne**

10. Ewakuacja z budynku

Brak jest wyposażenia ułatwiającego ewakuację osobom ze szczególnymi potrzebami np. krzesła ewakuacyjnego. W budynku znajdują się tylko znaki fluorescencyjne.